

Tracteur LANDINI 6500

Date de 1ère mise en circulation : 02/04/1976



Travaux réalisés :

- Moteur et embrayage remplacés avant 2010
- Pompe de direction remplacée en mai 2014
- Pompe à eau remplacée (par l'agent communal) après 2010
- Batterie neuve (mars 2017)

Principaux défauts visibles :

- 2 pneus AV à prévoir de changer
- Fuites sur moyeu ARG et sur relevage
- Chandelle droite abîmée, réparée en mars 2017 (soudure effectuée)
- Nombreux points de corrosion sur le capot
- 2 pneus arrières (moitié usure)