

Tracteur LANDINI 7880 / Épareuse SMA

Date de 1ère mise en circulation : 06/12/1990



Travaux réalisés : (période 2009/2015)

- Voir liste de travaux ci-jointe (non exhaustive)

Principaux défauts visibles :

- Points de corrosion sur le tracteur et l'épareuse
- Fuites d'huile moteur tracteur...