



9, rue du Général Delestraint 33310 LORMONT

Tél: 05 56 23 78 11 Mobile: 06 08 71 61 27 Mail: agoracite@orange.fr

www.agoracite.fr

Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics (PAVE)

Sur la commune de MIOS



Version Février 2016

Sommaire

| Préambule | page 3 |
|------------------------------------|---------|
| Périmètre d'études | page 11 |
| Diagnostic: | |
| Relevé des défauts d'accessibilité | page 17 |
| Relevés photographiques | page 27 |
| Elaboration du PAVE : | |
| Priorités d'actions | page 47 |
| Propositions d'actions | page 53 |
| Programmation | page 81 |
| | |











Objectifs d'un PAVE local

Cette mission comprend 3 axes de travail :

- 1. Etablir le diagnostic de l'accessibilité des personnes handicapées, aux espaces publics et à la voirie et rédiger un guide des bonnes pratiques
- 2. Faire des propositions à la collectivité pour l'établissement d'un plan d'actions, avec le détail des actions, leur degré de priorité et l'estimation de leur coût.
- 3. Communiquer en partageant les différentes étapes du PAVE avec la commission accessibilité, en diffusant l'information auprès de la population (bulletin d'information, site internet et panneau d'affichage en Mairie).





1. Mission

1.1 Contexte

La loi de février 2005 sur «l'égalité des droits des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées» impose aux communes l'établissement d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. Ce plan a pour objet de préciser les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements prévus.

En amont de la mise en place concrète de tels aménagements, les élus et techniciens des communes peuvent ressentir le besoin de prendre un temps de réflexion et de concertation et exprimer le besoin, d'être accompagnés dans leur démarche sur l'accessibilité.

La Commune de Mios engage donc l'élaboration d'un Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et de L'Espace public (PAVE).

1.2 Mission

Le PAVE comporte tout le travail de recueil de données des défauts d'accessibilité (état des lieux – constat de la situation), la recherche de solutions techniques pour la mise au norme sans forcement engager des travaux de requalification complète de la voirie et des espaces publics, et surtout la programmation technique (études projets détaillés et travaux) et financière dans le temps de façon à présenter un plan de mise en accessibilité cohérent et pragmatique.

L'intérêt est de réunir et sensibiliser tous les acteurs concernés par l'accessibilité dont diverses associations. L'objectif du plan d'accessibilité est de mettre la collectivité, en situation de faire des choix, sur sa politique future d'accessibilité et d'établir une programmation.

1.3 Sensibilisation

Les réunions de travail et de présentation ont été organisées avec le comité de pilotage regroupant les membres de la commission accessibilité.

Il s'agissait entre autres de comprendre le fonctionnement à l'échelle du territoire de la commune, de présenter la démarche du PAVE ainsi que le périmètre et les priorités d'actions :

- Réunion de présentation de la démarche et du périmètre aux associations
- Réunion de présentation du diagnostic et concertation sur les priorités d'actions aux associations

De la même manière, la Mairie doit porter à connaissance la mise en place du plan d'accessibilité par voie d'affichage et tout autre support d'information. Une plaquette de synthèse de l'étude réalisée par Agoracité a été diffusée à la population par l'intermédiaire du site internet et du journal d'informations de la commune.

1.4 Suivi du PAVE

Le PAVE fera l'objet d'une révision tous les 2 ans afin de vérifier le suivi du plan d'action (réalisation, programmation) à compter de 2015, avec la commission accessibilité et les associations concernées.

Un état des lieux des réalisations sera fait, en intégrant d'éventuelles modifications de priorité d'actions (à valider lors de la concertation).

Le présent rapport de PAVE sera validé par la commission en cas de modification de périmètre et il sera **mis à disposition de la population** pour consultation en Mairie.


Ce document devra être transmis pour validation au Conseil Départemental de la Gironde qui disposera de 4 mois maximum pour formuler un avis sur le PAVE. Le PAVE pourra alors être validé par le Conseil Municipal. Enfin, les conclusions du PAVE (priorités d'actions par secteurs) devront être communiquées à la population, par voie d'affichage, bulletin d'information ou par le biais de réunions publiques d'information. Le document du PAVE devra être consultable en Mairie.





1. Méthodologie

Cette mission d'élaboration du PAVE comprend 4 phases de travail :



Phase 1 : Validation du périmètre

Agoracité a réalisé une analyse de fonctionnement urbain pour proposer les limites du périmètre d'études qui a été validé en Conseil Municipal.

Phase 2: Elaboration du diagnostic

Cette étape consiste à analyser les sites concernés (voirie et espaces publics sur des itinéraires validés en comité de pilotage : continuité des cheminements déjà réalisés, desserte des réseaux TC, accès aux commerces et services). Il s'agit principalement des axes structurants de la commune, du secteur du centre-ville et des itinéraires d'accès aux équipements publics.

Corine et Raphaël PIN, respectivement responsable et chargé d'études ont effectué les relevés sur le terrain en respectant une grille d'analyse. Il s'agit notamment de recenser les obstacles physiques à la liberté de déplacements des personnes à mobilité réduite mais l'analyse porte également sur la notion de l'ergonomie du déplacement. Il ne faut pas perdre de vue à qui s'adresse cette loi : L'accessibilité s'adresse en premier lieu : « aux personnes, qui atteintes d'une incapacité (physique, visuelle, auditive, cognitive) rencontrent des difficultés pour se déplacer ».

Toutefois, cette notion d'accessibilité ne concerne pas uniquement les personnes en situation d'handicap au sens strict du terme, mais intéresse toute personne qui, à un moment ou à un autre, éprouve une gêne du fait d'une incapacité :

- . Permanente (vieillissement,...)
- . Temporaire (grossesse, accident, ...)
- . Ou bien encore de circonstances extérieures de la vie quotidienne (accompagnement d'enfants en bas âges, poussette, chariot pour les courses, etc.).





Les relevés des défauts d'accessibilité sont réalisés à partir de **l'arrêté du 15 janvier 2007**, portant l'application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 20006, relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Cet arrêté présente les prescriptions techniques nécessaires pour garantir un bon niveau d'accessibilité, classées en **8 familles d'aménagements** (la famille 9 faisant partie des diagnostics accessibilité des arrêts de transports collectifs qui ne sont pas traités dans les PAVE).

| Familles: | Rubriques |
|---|---|
| 1. Cheminements (art.1,2,3 et 5) | Plan inclinés |
| | Garde-corps |
| | Dévers Qualité cheminement |
| | Profil en travers |
| | Obstacles |
| | Ressaut sur cheminement |
| | Paliers de repos |
| | Rupture continuité cheminements |
| 2. Traversées (art.4) | Bateaux |
| | Bande d'éveil (BEV) |
| | Marquage sur chaussée |
| | Matériaux et éclairage |
| 3. Equipements et mobiliers (art.6) | Trous et fentes dans le sol |
| | Contraste mobilier |
| | Bornes et poteaux |
| | Mobilier sur poteau ou pied |
| | Dispositif sélectif ou chicane sur chem Marches sur domaine public |
| 4. Escaliers (art.7) | Largeur minimale |
| 4. Escalers (alt.) | Marches |
| | Nez de marche |
| | Main courante |
| 5. Stationnement (art.8) | Dimensionne ment |
| | Signalisation |
| | Horodateur |
| 6. Informations visuelles (art.9) | Indications lieux et informations |
| | Système d'information à commande |
| | Idéogrammes |
| 7. Feux et Poste d'appel d'Urgence (art.11) | Signal lumineux piéton |
| 8. Poste d'appel d'Urgence (art.11) | PAU |
| 9. Arrêts Transports collectifs (art.12) | Emplacement milieu urbain |
| | Cheminement |
| | Passage nez de trottoir/abri |
| | Embarquement/débarquement |
| | Identification ligne |
| | Typographie ligne |
| | Typographie arrêt |

Transport guidé

Phase 3: Solutions techniques

Agoracité a proposé un programme d'actions en fonction des enjeux validés lors de la phase 1. Il s'agit de définir une stratégie pour assurer l'accessibilité, sur l'ensemble de la chaîne du déplacement, entre pôles générateurs de déplacements.

Phase 4 : Définition du plan de mise en accessibilité

Ces propositions ont été hiérarchisées en termes de priorité et de faisabilité dans le temps, avec les délais de réalisation des actions, prenant en compte les contraintes techniques et financières de la commune.

Une approche financière (élaborée par ratio de prix au ml ou par aménagement type) des programmes d'actions.











Exemple de nomenclature des défauts : les cheminements piétons

Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie Et des Espaces Publics - Diagnostic -

Relevés des défauts d'accessibilité

Cheminements (objets linéaires) C39 Absence de cheminement C14 Cheminement ≤ 90 cm C13 Cheminement > 90 cm et < 140 cm C15 Cheminement < 120 cm sans mur C10 Sol meuble, trous, racines..... Piste cyclable sur trottoir C1 Absence de plan incliné C2 Défaut de pente plan incliné C5 Pente > 12% (trottoir) C7 Absence ou défaut garde corps C8 Dévers > 2 % C32 Pas d'âne

Traversées Objets ponctuels

- T1 Absence d'abaissé de trottoir
- T2 Angle vf / ressaut
- T3 défauts pente/largeur de l'abaissé
- ♦ T4 passage < 0,80 m avec bâti
 </p>
- O T5 Obstacle sur bateau
- T6 Absence/mauvais position de bande d'éveil

Traversées Objets linéaires

T9 Etat du P.P T10 absence de guidage

T11 Absence de passage piéton





Exemple de nomenclature des défauts : les obstacles et le mobilier

Obstacles (< 1,40 m) (objets ponctuels)

- C16 Supports de feux, armoires EDF, poteaux béton
- C17 arbres
- C18 terrasse café, étals....
- C19 poteaux edf, tél. éclairage support bois, métal
- C20 Poteaux, potelets, bornes....
- C21 stationnement
- C22 Poubelles

Autres objets ponctuels

C10 Trou, revêt.

C11 Plaque glissante

C12 Eclairage au sol éblouissant

C28 Ressaut sur cheminement (haut/forme/distance)

C33 Pallier de repos (absence, dim, dévers, obst)

F1 feu piéton muet

M1 Trou ou fente > 2 cm

M2 objets sans contraste

M5 Bornes et poteaux non conformes (abaque)

M7 Obstacles en porte à faux

M8 Mobilier < 2,20 m)


M9 objet en saillie > 15 cm

M11 marches














Périmètre d'études - 3 secteurs d'études PAVE de MIOS














PAVE de la commune de MIOS PERIMETRE D'ETUDES DU BOURG

Périmètre d'études du Bourg: 4,3 km










PAVE de la commune de MIOS PERIMETRE D'ETUDES DE LACANAU DE MIOS














PAVE de la commune de MIOS PERIMETRE D'ETUDES DE LILLET

Périmètre d'études de LILLET : 0,4 km





























MIOS - Bourg - planche 2 CIMETIERE EGLISE **EGLISE** C39 Absence de trottoir C10 Revêtement de trottoir inconfortable C14 Trottoir < 0,90 m C13 Trottoir > 0,90 m et < 1,40 m C25 Piste cyclable sur trottoir SANS cheminement piéton C24 Piste cyclable sur trottoir SANS séparation tactile T1 Absence abaissé de trottoir T6 Absence BEV C16 Obsctacle lourd Rue du Marechal Leclero C19 Obsctacle VAL DE C20 Panneau ou potelet réduisant cheminement **LEYRE** S4 Stationnement PMR pas aux normes

































LILLET C39 Absence de trottoir C10 Revêtement de trottoir inconfortable C14 Trottoir < 0,90 m C13 Trottoir > 0,90 m et < 1,40 m C25 Piste cyclable sur trottoir SANS cheminement piéton C24 Piste cyclable sur trottoir SANS séparation tactile T1 Absence abaissé de trottoir T6 Absence BEV C16 Obsctacle lourd C19 Obsctacle C20 Panneau ou potelet réduisant cheminement S4 Stationnement PMR pas aux normes LANDES DE **ECOLE** GASCOGNE CRASTALIS








































1 / Panneau trop bas (187 cm au lieu de 220)

Cheminement en calcaire

AV. de la République (Poste)



2 / Poteau sans contraste AV. de la République



3 / Absence d'abaissé de trottoir AV. de la République



4 / Obstacle sur trottoir (80 cm de part et d'autre du 1er poteau) et panneau en porte à faux de plus de 15 cm
Revêtement inconfortable
AV. de la République



5 / Ressaut important



6 / Trottoir déformé





7 / Obstacle sur trottoirCheminement InconfortableAV. de la République



8 / Revêtement du trottoir très abîmé AV. de la République



9 / Absence de cheminement (stationnement) Poste



10 / Absence de panneau réglementaire
Pas de cheminement direct et confortable pour accéder à la poste
AV. de la République



11 / Poubelles stockées sur la place PMR



12 / Revêtement très inconfortable à droite encombré par du stationnement







13 / Stationnement de part et d'autre de la chaussée Sans trottoir Allée de Val San Vicente



14 / Mauvais revêtement et haie débordante Allée de la plage



15 / Salle de sport isolée de cheminements adéquats



16 / Place PMR non-conforme Panneau, abaissé, revêtement trottoirs AV. de la République



17 / Trottoirs inconfortables avec stationnement



18 / Trottoirs de 110 cm en calcaire à gauche Haie plus candélabres sur éventuel cheminement à droite (voir piste cyclable derrière la haie en voie verte)







19 / Absence de place PMR devant le cimetière



20 / Absence de cheminement à droite Trottoir étroit à gauche Cimetière



21 / Aucun cheminement / Che. de l'Église



22 / Absence de cheminement Chemin de l'Abrevoir



23 / Absence de cheminement Chemin de l'Abrevoir



24 / Panneau « stop » trop bas Plus obstacle fixe sur trottoir Chemin de l'Abrevoir







25 / Trottoir en grave inconfortable par temps de pluie Av. du Val de l'Eyre



26 / Absence d'abaissé de trottoir (carrefour large) Av. du Val de l'Eyre



27 / Trottoir de 80 cm en sable avec obstacle fixe Av. du Val de l'Eyre



28 / Obstacles fixes sur trottoir en grave Av. du Val de l'Eyre



29 / La végétation envahit le cheminement Av. du Val de l'Eyre



30 / Trottoir de 1 mètre Av. du Val de l'Eyre







31 / Absence de cheminement Allée de Saint Brice



32 / Absence de cheminement Allée de la Colonie



33 / Absence de cheminement Allée de Saint Brice



34 / Rétrécissement ponctuel du cheminement à 120 cm Av. du Val de l'Eyre



35 / Trottoir impraticable à droite mais cheminement avec piste cyclable à droite, confortables

Rue St Jean



36 / Rue St Jean
Piste cyclable sur trottoir aux bonnes dimensions







37 / Il manque le « stop » sur la P.C. Rue St Jean



38 / Obstacle fixe sur cheminement en grave Rue St Jean



39 / Absence de panneau

Abaissé au mauvais endroit avec ressaut important

Place du 11 novembre



40 / 4 potelets diminuant la largeur du cheminement à moins de 140 cm Place du 11 novembre



41 / Végétation envahissante Av. de la République



42 / Continuité du passage piétons sur stationnement autorisé Av. de la République





43 / Piste cyclable unidirectionnelle sur trottoir avec trottoir de 70 cm à gauche

Double sens cyclable

Rue des Écoles



44 / Cheminement en grave avec stationnement Avec bande cyclable unidirectionnelle Rue des Écoles



45 / Trottoirs de 50 cm et chaussée de 550 cm Av. du Val de l'Eyre



46 / Grand parking mais pas de cheminement dédié Av. du Val de l'Eyre



47 / Obstacle fixe et sans contraste
Av. de la République



48 / Largeur du trottoir de 90 cm sur une vingtaine de mètres Av. de la République





49 / Pavés inconfortables Av. de la Libération



50 / 110 cm de largeur de trottoir Plus trois barrières qui diminuent un peu plus le cheminement Av. de la Libération (sens unique)



51 / Borne dangereuse Av. de la Libération



52 / Végétation envahissante Av. de la Libération



53 / Trottoirs inconfortables des deux côtés Rue Léo Lagrange



54 / Ressauts importants Av. de la Libération







55 / Trottoir 80/ Bande cy. 190/ stat. 250/ chaussée 300 Av. de la Libération



56 / Absence des quatre bandes d'éveil Av. de la Libération



57 / Piste cyclable à la place du trottoir Sans les panneaux début de piste Av. de la Libération



58 / Piste cyclable à la place du trottoir Sans les pictogrammes vélos Av. de la Libération



59/ Carrefour très large sans abaissé ni passage piétons Rue de l'Avenir



60 / Même endroit dans l'autre sens Rue de l'Avenir







61 / Piste cyclable , pas de trottoir. Rue de l'Avenir



62 / Stationnement sur cheminement en gravier Rue de l'Avenir



63 / Absence de cheminements Rue de l'Avenir



Absence de cheminement
64 / Double sens cyclable avec
bande cyclable dans le même sens que les VL
Rue des écoles




65 / Absence de cheminement
Double sens cyclable avec
bande cyclable dans le même sens que les VL
Rue des écoles



66 / Même endroit dans l'autre sens Rue de l'Avenir













1 / Absence de trottoir des deux côtés Av. des Landes de Gascogne



2 / Absence de bande d'éveil et de vigi. Av. des Landes de Gascogne



3 / Absence de cheminements Av. des Landes de Gascogne (Vue vers Mios)




4 / Absence de cheminements Route de Crastalis



5 / Absence de cheminement Chemin des Écoliers













1 / Absence de trottoir des deux côtés Av. Armand Rodel



2 / Absence de bande d'éveil et de vigilance Av. Armand Rodel



3 / Avenue de Verdun Trottoirs en gravier



4 / Eglise Absence de cheminement



5 / Absence de cheminement Rue de Testarouch



6 / Absence de cheminement Rue M. Curie







7 / Absence de cheminement Rue M. Curie



8 / Absence de cheminement Av. de Verdun



9 / Trottoir déformé en grave Av. de Verdun















PAVE de la commune de MIOS PRIORITES D'ACTIONS BOURG DE MIOS








Indice d'accessibilité par tronçon de voie - bourg de MIOS Indice d'accessibilité par tronçon (somme des notes des défauts / 2 X longueur du tronçon) 11 et plus 6 à moins de 11 4 à moins de 6 0 à moins de 4 lmpasse des gemmeurs Rue acs Perduyes Rue du Marechal








PAVE de la commune de MIOS PRIORITES D'ACTIONS LILLET



Travaux programmés à court terme PRIORITE 1 - COURT TERME - 2016/2018 PRIORITE 2 - MOYEN TERME - 2019/2020










Indice d'accessibilité par tronçon de voie - LILLET

Indice d'accessibilité par tronçon

(somme des notes des

défauts / 2 X longueur du tronçon)











PAVE de la commune de MIOS PRIORITES D'ACTIONS LACANAU DE MIOS




Travaux programmés à court terme

PRIORITE 1 - COURT TERME - 2016/2018 PRIORITE 2 - MOYEN TERME - 2019/2022

PRIORITE 3 - LONG TERME - 2023/2028











Indice d'accessibilité par tronçon de voie - LACANAU DE MIOS

Indice d'accessibilité par tronçon

(somme des notes des

défauts / 2 X longueur du tronçon)


















Découpage en planches propositions d'actions Centre-bourg de Mios





Zone 30





Rappel réglementaire :

Zone 30: «ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes, prises par l'autorité investie du pouvoir de Police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagée de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.» (art. R 110-2 du code de la route).

Il s'agit d'une zone où la vitesse est modérée (limitée à 30 km/h), par le biais d'aménagements spécifiques ce qui permet de répondre aux besoins des cyclistes, pour assurer leur sécurité. Elle peut être intégrée dans un itinéraire cyclable dans la mesure où la vitesse des véhicules rend plus sûre la circulation des cyclistes, sans aménagement cyclable spécifique (mixité de la circulation).

Zone de rencontre



Rappel réglementaire :

Zone de rencontre: «Section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable».(art. R 110-2 du code de la route).

L'introduction de cette nouvelle zone de circulation apaisée (décret 2008-754 du 30/07/2008), au statut intermédiaire entre la zone 30 et l'aire piétonne permet ainsi de valoriser des espaces publics circulés où la vie locale est malgré tout prépondérante. La circulation ne peut pas y être interdite mais les piétons sont prioritaires sur tous les véhicules (y compris les cyclistes). Le partage de la voirie se fait par la cohabitation entre les piétons et les véhicules circulant à très faible vitesse ce qui devrait favoriser l'usage du vélo. Les cyclistes sont tenus de céder la priorité aux piétons ce qui peut les amener à poser le pied à terre. Les règles de priorité vis-à-vis des autres véhicules restent inchangées et sont régies par le code de la route.

Aire piétonne



Rappel réglementaire :

Aire piétonne: «Section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9 du code de la route, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation. Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons».

Le piéton est prioritaire sur tous les autres usagers autorisés (dont les bus, cyclistes) à accéder à cette zone. Les cyclistes doivent respecter certaines règles d'usage dont l'allure du pas (6km/h).

Voie verte



Rappel réglementaire :

Voie verte « Route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers (art. R 110-2 du code de la route). Le concept de la voie verte est plus large que celui de la piste cyclable. La voie verte est un axe de circulation ouvert à tous les moyens de locomotion non motorisés : aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité réduite et aux cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de la population locale. La voie verte touche une grande variété de personnes et d'utilisations ».

La voie verte est un itinéraire en site propre, partagé par des utilisateurs non motorisés et répondant à des besoins variés de circulations douces, en milieu urbain ou interurbain. La voie verte doit être séparée des circulations motorisées (isolée ou parallèle à une voirie routière, à condition d'être séparée physiquement du trottoir, par de la végétation, pour pouvoir être considérée comme une route à part entière);









Planche 1 - Priorité 1 - ZONE DE RENCONTRE C39 Absence de trottoir Entrée/sortie de la C10 Revêtement de trottoir inconfortable C14 Trottoir < 0.90 m zone de rencontre C13 Trottoir > 0.90 m et < 1.40 m C25 Piste cyclable sur trottoir SANS cheminement piéton C24 Piste cyclable sur trottoir SANS séparation tactile T1 Absence abaissé de trottoir T6 Absence BEV C16 Obsctacle lourd C19 Obsctacle C20 Panneau ou potelet réduisant cheminement S4 Stationnement PMR pas aux normes C22 C16 CZO C16 Création d'un trottoir traversant en en-T1 trée de zone 30, en dehors de la RD. Les aménagements ponctuels tels que les abissés de trottoirs, mie aux normes de places PMR, contratste d'obstacles, etc. seront pris en compte. Priorité 1 ۲ 7






























Planche 6 - Priorité 1 - RUE DES ECOLES









Planche 7 - Priorité 2 - REPUBLIQUE















Planche 9 - Priorité 2 - NAVARRIES



Reprise du revêtement

des trottoirs, suppression des panneaux et marquages vélos pour rétablir les cheminements piétons, rajout des bandes podotactiles au droit des traversées

Priorité 2











Planche 10 - Priorité 2 - AVENIR



















Planche 14 - Priorité 3 - VAL DE L'EYRE



Existant

Profil existant vers Giratoire

140

580 140 à 160

Propositions

Profil existant vers Giratoire

Reprise de la bordure de trottoir du côté gauche sens Sud/Nord en réduisant la chaussée à 5,80 m Priorité 3

600

100










Planche 15 - Priorité 1 - ECOLE







C14 Trottoir < 0,90 m

C13 Trottoir > 0,90 m et < 1,40 m

C25 Piste cyclable sur trottoir SANS cheminement piéton

C24 Piste cyclable sur trottoir SANS séparation tactile

T1 Absence abaissé de trottoir

T6 Absence BEV

C16 Obsctacle lourd

C19 Obsctacle

C20 Panneau ou potelet réduisant cheminement

S4 Stationnement PMR pas aux normes



Supprimer la piste cyclable en

entrée de la rue des écoles et


la remplacer en trottoir























Découpage en planches propositions d'actions LACANAU de Mios





Planche 1 - Priorité 1 - RUE DES ECOLES







Planche 2 - Priorité 2 - VERDUN C39 C39 C39 C39 **VERDUN** Création de trottoir des 2 côtés C39 Priorité 2 C39-C39 C39 C39







C39 Absence de trottoir C10 Revêtement de trottoir inconfortable C14 Trottoir < 0,90 m C13 Trottoir > 0,90 m et < 1,40 m C25 Piste cyclable sur trottoir SANS cheminement piéton C24 Piste cyclable sur trottoir Reprise du revêtement de trottoirs SANS séparation tactile T1 Absence abaissé de trottoir des 2 côtés (projet en cours de T6 Absence BEV travaersée d'agglomération) et C16 Obsctacle lourd aménagements ponctuels C19 Obsctacle (abaissés de trottoirs) C20 Panneau ou potelet réduisant cheminement S4 Stationnement PMR pas aux normes Priorité 2 C10 ZR2 C10 Création d'un cheminement piéton LA POSTE C10 côté Nord jusqu'au stade (trottoir (trottoir ou voie verte en projet) CIMETIERE Priorité 2 C39 C39

Planche 3 - Priorité 2 - VERDUN











Planche 5 - Priorité 3 - TESTAROUCHE













Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) Commune de Mios

« Une programmation dans le temps »

Le plan d'accessibilité de la voirie sera inscrit au budget en respectant 3 niveaux de priorité :

- court terme - priorité 1 : 846 428 € - 2016/2018

- moyen terme - priorité 2 : 258 787 € - 2019/2022

- long terme - priorité 3 : 407 696 € - 2023/2028

-

Le présent PAVE a été réalisé en collaboration avec la Mairie et a été présenté dans le cadre de la concertation aux associations et acteurs locaux pour la validation du périmètre d'études et un avis sur les priorités d'actions. Il sera transmis au Conseil Départemental pour avis favorable avant validation définitive en conseil municipal.

A compter de 2016, le PAVE fera l'objet d'une révision tous les 2 ans afin de faire un point sur les réalisations et les adaptations éventuelles dans la programmation pluriannuelle (avec concertation).

Enfin, les conclusions du PAVE (priorités d'actions par secteurs) devront être communiquées à la population. Le document du PAVE devra être consultable en Mairie.





RECAPITULATIF PAR VOIES ET PRIORITES D'ACTIONS

| NOM_VOIE | COUT | SECTEUR |
|---------------------------------|--------------|---------|
| Total ALL DE LA PLAGE | 14 400,00 € | BOURG |
| Total ALL DE ST BRICE | 34 295,55 € | BOURG |
| Total ALL SAN VICENTE | 17 300,00 € | BOURG |
| Total ALLEE DE LA PLAGE | 5 000,00 € | BOURG |
| Total LA POSTE | 5 000,00 € | BOURG |
| Total PLACE DU 11 NOV | 13 506,00 € | BOURG |
| Total PLACE DU 8 MAI | 5 000,00 € | BOURG |
| Total RUE DE L AVENIR | 93 716,95 € | BOURG |
| Total RUE DE L'EGLISE | 14 400,00 € | BOURG |
| Total RUE SAINT JEAN | 13 268,03 € | BOURG |
| Total RUE SAINT MARTIN | 17 400,00 € | BOURG |
| Total AV ARMAND RODEL | 87 334,73 € | LACANAU |
| Total AV DE VERDUN | 319 822,12 € | LACANAU |
| Total CIMETIERE | 7 200,00 € | LACANAU |
| Total ECOLE | 5 000,00 € | LACANAU |
| Total RUE DE TESTAROUCH | 102 436,04 € | LACANAU |
| Total AV DES LANDES DE GASCOGNE | 48 219,72 € | LILLET |
| Total ECOLE | 5 000,00 € | LILLET |

Total priorités 1 846 428,85 €

| NOM_VOIE | COUT | SECTEUR |
|---------------------------|-------------|---------|
| Total AV DE LA LIBERATION | 31 004,91 € | BOURG |
| Total AV DE LA REPUBLIQUE | 13 567,27 € | BOURG |
| Total RUE DE L AVENIR | 76 285,57 € | BOURG |
| Total RUE DES NAVARRIES | 26 443,34 € | BOURG |
| Total RUE LEO DELAGRANGE | 87 965,50 € | BOURG |
| Total ROUTE DE CRASTALIS | 23 520,47 € | LILLET |

| NOM_VOIE | COUT | SECTEUR |
|---------------------------------|--------------|---------|
| Total AV DE LA REPUBLIQUE | 99 205,95 € | BOURG |
| Total AV DU VAL DE L'EYRE | 216 887,20 € | BOURG |
| Total RUE DES ECOLES | 65 552,35 € | BOURG |
| Total AV DES LANDES DE GASCOGNE | 26 050,80 € | LILLET |

Total priorités 2 258 787,06 €

Total priorités 3

407 696,30 €



